

令和5年度通学路合同安全点検等対策一覧表

通学路点検番号	路線名				通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容	要望、対策案	対策内容 (市:各務原市役所道路課等、公:公安委員会、 県:岐阜県土木事務所、国:岐阜国道事務所)	備考	調査番号
	種	地区	番号	号線						
1	県道				那加土山町の交差点待場(おがせ街道北側の東西)	登下校時に、15名ほどの小学生と自転車に乗った中学生が交差点北側の狭い待場(東西とも)で待機する状況。交通量も多く危険。	おがせ街道交差点、北側の西、東の待場にガードレールを設置してほしい。待場を広くしてほしい。	県:交差点北西の待場にグリーンベルトを設置します。	那加第一小	1
2	県道				那加石山町・新田町・長塚町の間の交差点(「ホテルじゃんけん」西の交差点)	南北への道路は、交通量が大変多いだけでなく、スピードも出ている。そこを、横断歩道はあるものの、西に渡る児童が存在する。登下校の時間には、見まもり隊の方に立っていただくなど、危険回避のために協力していただいている状況。 登下校時に、南北の通学路は児童の利用が大変多く、東進することができなくて困るという車の運転者からの苦情も学校に届いている。	点滅信号をつけ、児童が安心して渡ることができるようにしてほしい。	警察:すでに横断歩道が設置されており、今後、点滅信号を設置する予定はありません。 市:地域での見守りについてご協力お願いし、学校において引き続き安全指導をします。	那加第一小	2
3	県道				那加石山町・新田町・長塚町の間の交差点(「ホテルじゃんけん」西の交差点)	登校時、北・東・西から多くの児童が通過し合流する場所。信号もなくスピードを出す車、曲がる車が多く危険。	交差点の北西側、北東側、南東側にガードレールを設置してほしい。	県:交差点西側にグリーンベルトを設置します。	那加第一小	3
4	市道	那	422	号線	那加新加納町の新加納駅から北へ2本目の変則三差路	東から西へ向かう車のスピードが速く、特に下校時に横断歩道を通るのが危険。車からも歩行者からも見通しが悪い。	40キロ規制が守れるような工夫が欲しい。通学路であること、児童が横断する場所であることがわかる印がほしい。	市:通学路注意看板を設置します。	那加第一小	4
5	市道	那	305	号線	那加石山町・那加野畑町・那加新田町の間の交差点(「セブンイレブン各務原那加野畑店」の交差点から南に160mの地点)	南北・東西に車の通りが多いこと、スピードも出していることから危険。	交差点の北西側、北東側にガードレールを設置してほしい。	市:歩道部の防護柵が設置可能な箇所には、すでに設置済みです。地域での見守りについてご協力お願いし、学校において引き続き安全指導をします。	那加第一小	5
6	市道	那	472	号線	市民公園北東交差点(図書館交差点)の横断歩道	児童だけで渡るとき、車が止まらないことが多い。交通量も時間帯によっては非常に多い。	押しボタン式信号を設置してほしい。	警察:信号機設置基準のすれ違い幅員が確保されておらず設置はできません。 市:地域での見守りについてご協力お願いし、学校において引き続き安全指導をします。	那加第二小	6
7	市道	那	643	号線	学びの森東の歩道橋(けやき通り横断歩道橋)	歩道橋スロープが雨の日に滑って危険。昨年度、大けがをした児童がいる。	滑りにくいような対策をしてほしい。	市:汚れ等により、滑りやすくなっている部分の清掃を実施します。また、雨天時には傾斜がついているところは滑りやすいことから、地域での見守りについてご協力お願いし、学校において引き続き安全指導をします。	那加第二小	7
8	市道	那	546	号線	「豆道楽」～「けやき通り横断歩道橋」(ユース通り)	カラー道路になっているが、ガードレールがない。車通りも多く、カーブしているのが危険。	ガードレール、もしくはカーブミラーを設置してほしい。	市:ガードレールは幅員が狭いことから設置不可であり、カーブ箇所へのカーブミラーは設置は困難です。地域での見守りについてご協力お願いし、学校において引き続き安全指導をします。	那加第二小	8
9	市道	那	546	号線	「豆道楽」前の交差点	横断する際に危険。車通りも多い。	押しボタン式信号を設置してほしい。	警察:信号設置基準のすれ違い幅員が確保できておらず、設置する予定はありません。 市:地域での見守りについてご協力お願いし、学校において引き続き安全指導をします。	那加第二小	9
10	市道	稲	670	号線	自衛隊岐阜基地 正門斜め向かい付近の川(馬場山水路)	川に柵がない場所がある。	柵を設置してほしい。	市:民地のため柵の設置できません。地域での見守りについてご協力お願いし、学校において引き続き安全指導をします。	那加第二小	10

令和5年度通学路合同安全点検等対策一覧表

通学路点検番号	路線名				通学路の危険・注意箇所	通学路の状況・危険の内容	要望、対策案	対策内容 (市:各務原市役所道路課等, 公:公安委員会, 県:岐阜土木事務所, 国:岐阜国道事務所)	備考	調査番号
	種	地区	番号	号線						
11	市道	那	813	号線	市道那813号線(那加住吉町地内)	交通量が多いが歩車分離ができていない。	歩道を設置してほしい。	市:歩道の整備をしています。	那加第三小	68
12	市道	那	351	号線	那加中通りのJR踏切(前野路切)	車の交通量の多い交差点だが、JR踏切に入る部分に歩道のスペースがなく、歩いて渡るのに危険性を感じる。	JR踏切の幅を広げてほしい。	市:踏切の拡幅については早急な対応は困難です。地域での見守りについてご協力お願いし、学校において引き続き安全指導をします。	那加第三小	11
13	市道	那	816	号線	「岐阜信用金庫各務原支店」付近の歩道橋(那加栄町歩道橋)	床材が経年劣化し、雨天時や寒い時期の凍結時に滑りやすい。	床材の張り直し、滑り止めを設置してほしい。	市:令和7年に大規模な修繕を予定しております。緊急性が高い破損がありましたら道路課までご連絡願います。	那加第三小	12
14	市道	那	459	号線	岐阜各務原線(名鉄 JR)高架下の道路	暗く、死角が多い。 通学路近くの高架下通路に落書きがある。	落書きは色を塗るなど、子どもの目に触れないようにしてほしい。 防犯ミラー、照明灯を設置してほしい。	県:落書きを除去します。 市:注意喚起看板を設置します。	那加第三小	13
15	市道	那	140	号線	総合体育館西側の五差路の交差点(那加太平町)	踏切と平行に東進・西進する児童がいる。 交通量が多いところを横断している。	カラー舗装の他に対策をしてほしい。	警察:信号機設置基準の停止線間の開口部、駐車場出入口があり、危険であることから設置できません。 市:地域での見守りについてご協力お願いし、学校において引き続き安全指導をします。	那加第三小	14
16	市道	那	842	号線	尾崎小学校下(西側)「生協コープ尾崎」前の道路 生協より約50m南進した辺りの歩道	ガードレールがなく、縁石も低い。 南進する車が、左カーブを進む際、内側に入り込む危険性がある。	ガードレールを設置してほしい。	市:一部区間において防護柵設置工事を予定しています。	尾崎小	15
17					那加柄山町から尾崎西町2丁目へと登っていく階段	階段の左右の水路から水があふれ、歩くのが危険になる。(雨天時)	水路の掃除や草刈りをしてほしい。	市:低木の刈込と水路の清掃を行います。	尾崎小	16
18					尾崎歩道橋から小学校へつづく階段	左右が山で、雨天時に水がしみだして階段に流れてくる。歩くのが危険になる。	階段左右からしみだした水が階段に流れてこないように、工夫をしてほしい。(水路など)	市:学校の登下校指導やお昼の放送などで児童に注意喚起をします。	尾崎小	17
19	市道	那	842	号線	尾崎団地内 交差点	交差点待場が危険である。	防護柵の設置をしてほしい。	市:防護柵設置工事を予定しています。	尾崎小	73
20	市道	稲	941	号線	稲羽西小学校北側の道路(木曾川街道)	ゾーン30プラスに指定され、スムーズに渡る横断歩道になったが、相変わらず、スピードを上げた車が多く通行する。また、中学生の自転車も通るなど、交通量が多い。	児童の登校時間に合わせた交通規制をしてほしい。	警察:時間帯車両通行禁止の規制を行うと、小学校北側市道は、生活道路であり、登校時間帯の交通規制は難しい。また、他の道路への迂回車両により、交通渋滞等影響が大きいと考えられます。 市:地域での見守りについてご協力お願いし、学校において引き続き安全指導をします。	稲羽西小	18

令和5年度通学路合同安全点検等対策一覧表

通学路点検番号	路線名				通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容	要望、対策案	対策内容 (市:各務原市役所道路課等、公:公安委員会、 県:岐阜土木事務所、国:岐阜国道事務所)	備考	調査番号
	種	地区	番号	号線						
21	市道	稲	941	号線	上戸町3丁目269番地付近(春日神社東側角のカーブの白線)	冬になると凍結するので、小中学生が転倒する事案多数あり。	凍らないような線に変更してほしい。	市:外側線の材料変更による対策は困難です。地域での見守りについてご協力お願いし、学校において引き続き安全指導をします。	稲羽西小	19
22	市道	稲	717	号線	春日神社から「クレープくらり」まで	毎朝、抜け道で使う車が多く、スピードが出ている。歩道がないため、危険である。	スクールゾーンを作り、30キロ規制にしてほしい。グリーンベルトを作してほしい。	市:通学路看板を設置します。	稲羽西小	20
23	市道	稲	644	号線	大佐野町3丁目87番地 南側から堤防に上がる道	歩道が狭く、車との距離が近くて危険。	ポールを立ててほしい。	市:地域での見守りについてご協力お願いし、学校において引き続き安全指導をします。	稲羽西小	21
24	市道	稲	806	号線	各務原市下中屋2丁目147番地付近「有限会社丸明」北側交差点の横断歩道	道路がカーブしているため、西から東へ進む車からは横断歩道にいる児童に気づきにくい。また、児童からも車が見えにくい。 抜け道となるため、かなりスピードを出す車が多い。	今現在、「交差点あり」の道路標識や「横断歩道あり」の道路標識がカーブを曲がった先にあるのみなので、さらにカーブの手前に予告表示等があるとよい。 「スピード落とせ」の道路標識もカーブの手前があるとよい。 現在についているミラーよりさらに大きいミラーにして、確認しやすくしてほしい。	市:水路際の除草及び注意喚起看板を設置します。	稲羽西小	22
25	市道	稲	138	号線	「丹羽医院」～「足ふみ治療院」間の南側道路	歩道が狭く、白線が消えかけている。木が生い茂るあまり、白線の内側を通ることが難しい場所がある。 低学年の児童が、白線をはみ出し、車道に広がって歩くことが多い。	白線の引き直し、または歩道部分のカラー舗装をしてほしい。 木の伐採による、歩道の確保をしてほしい。	市:外側線を引き直します。	稲羽東小	23
26	市道	稲	89	号線	「各務原市教育支援センターさくらまえみや」西側横断歩道	横断歩道と、その一時停止線が消えかけており、東からの歩行者や自転車通学者の存在が、ブロック塀で見づらく、南北を通る車との接触が危ぶまれる。	横断歩道や一時停止線の引き直しをしてほしい。	警察:横断歩道南側は、交差点内となることから、停止線を描くことは出来ません。 市:地域での見守りについてご協力お願いし、学校において引き続き安全指導をします。	稲羽東小	24
27	県道				ふれあいバス「前渡不動前」バス停付近及び「浄水公園南」交差点～「前渡東町6丁目」交差点までの間	県道(芋島・鶴沼線)を通行する通学路において、ガードパイプの未設置箇所が、全体の9割ほどある。近年交通量が非常に増えていることから、生徒を巻き込む事故が起きる可能性がある。	未設置箇所に早期のガードパイプ設置してほしい。	県:交通量の多い信号交差点や、通学路となっている横断歩道付近を優先してガードパイプの設置をしており、早期対応は困難です。 市:地域での見守りについてご協力お願いし、学校において引き続き安全指導をします。	稲羽東小	67
28	県道				前渡東町8丁目横断歩道(主要地方道芋島鶴沼線、両内野公民館付近)	北から南に横断する際、道路がカーブしており、車両の確認が困難である。また、車両からも横断歩道があることを認識しづらい。	カラー舗装の対策をしてほしい。	県:赤カラー舗装を設置します。	稲羽東小	80
29	県道				県道一宮各務原線	白線とグリーンベルトが設置済みであるが、道路が狭いうえに、交通量が多い。また、バスも通る。児童が1列になってもすぐ脇を自動車を通る状況にある。学校の東側に住む児童が全員通る通学路で使用する児童も多い。	昨年、今年それぞれ1件ずつ接触事故があった。通学路であるという表示や自動車の運転手に通学の時間帯に通行を控えたり、徐行運転をしたりする等の注意喚起をしてほしい。	県:グリーンベルトの引き直し、及び注意喚起看板を設置します。	川島小	25
30	県道				県道一宮川島線(「グレースシノキ7」付近から「川島小学校西」交差点までの歩道)	川島大橋通行止めに伴い交通量が増え危険が増している。県道の南側を通過して登下校する児童がいるが、横断歩道がないため北側の歩道のある道には渡れず、歩道のないところを歩いている。	県道南側にグリーンベルトを引き、北側にガードレールを設置してほしい。	県:県道南側にグリーンベルトを設置します。	川島小	26

令和5年度通学路合同安全点検等対策一覧表

通学路点検番号	路線名				通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容	要望、対策案	対策内容 (市:各務原市役所道路課等, 公:公安委員会, 県:岐阜土木事務所, 国:岐阜国道事務所)	備考	調査番号
	種	地区	番号	号線						
31	市道	川	1	号線	東道一宮各務原線 (「川島河田町東」交差点南東の民家)	児童が信号待ちをする場所であるが、屋根が崩れかけており、落下によるけがの危険がある。また待機場所のない交差点であるが、南側のみ横断歩道がないため、児童の待機が長くなり危険である。	現地確認、対応を検討してほしい。南側にも横断歩道を設置してほしい。	市:外側線(巻き込み)を引き直します。	川島小	27
32	市道	川	2	号線	「川島小網町」交差点	通学の時間帯に南進、北進する車で渋滞し、横断歩道上で止まっている車が多く、横断する児童が危険である。	ドライバーへの注意喚起をしてほしい。	市:注意喚起看板を設置します。	川島小	28
33	市道	川	2	号線	県警アパート前の横断歩道(川島松倉町)	川島大橋通行止めに伴い交通量が増えているが、信号等がなく児童だけで渡るのに危険を感じている。	信号の設置や、徐行運転を促す等の注意喚起をしてほしい。	市:クロスマークと外側線を引き直します。 警察:横断歩道の塗り直しを実施します。信号機は県警の示す設置基準を満たしておらず、設置は出来ません。(設置基準ホームページ参照)	川島小	29
34	市道	川	2	号線	川島渡町町 交差点	交差点待機が危険である。	防護柵の設置をしてほしい。	市:防護柵設置工事を予定しています。	川島小	76
35	市道	川	40	号線	川島松倉町 交差点	交差点待機が危険である。	防護柵の設置をしてほしい。	市:防護柵設置工事を予定しています。	川島小	77
36	市道	鶺	1082	号線	鶺沼第一小学校西側道路(伊木山通り、鶺沼西町4丁目28-1付近)	21号線に続く道で、いつもかなりの交通量がある。トラックも多く、民家からの植木の張り出し、カーブなどの要件が重なりかなり危ない。	鶺沼宿駅から続き歩道の延長、カラーの歩行帯か、外側線を設置してほしい。 民家の植木を伐採してほしい。	市:民有地の庭木のため、所有者に対して道路に出ないようにお願いをし、剪定していただきました。(幅員が狭く、歩行帯の追加は困難です。)	鶺沼第一小	30
37	市道	鶺	1079	号線	鶺沼真名越町1丁目JR高山本線ガード下 鶺沼羽場町4丁目5丁目国道21号線ガード下	電灯が暗く、道幅が狭い。防犯上危険を感じる。	電灯を明るくしてほしい。 防犯カメラを設置してほしい。	市:昨年度常時点灯に対策済みです。地域での見守りについてご協力お願いし、学校において引き続き安全指導をします。	鶺沼第一小	31
38	市道	鶺	1070	号線	鶺沼第一小学校南側道路と東側道路が交わる十字路	登下校で、児童がかなりたくさん通り、朝は車も多い。しかし、止まれる標識も、停止線もない。児童も、つつい斜めに横断しがちで危ない。	横断歩道、停止線、止まれるの標識などを設置してほしい。	市:クロスマークを引き直します。	鶺沼第一小	32
39	市道	鶺	1025	号線	鶺沼小伊木町3丁目付近の道路	道路の一部が崩れていて危険。	道路の補修をしてほしい。	市:補修します。	鶺沼第一小	33
40	市道	鶺	1020	号線	鶺沼古市場町3丁目天王橋付近の道路	登下校で天王橋を渡る際、全方向からの車の通りが多く、スピードを出して通過する車が多い危険。	カラーアスファルトなどの対策をしてほしい。	市:赤カラー舗装をします。	鶺沼第一小	34

令和5年度通学路合同安全点検等対策一覧表

通学路点検番号	路線名				通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容	要望、対策案	対策内容 (市:各務原市役所道路課等, 公:公安委員会, 県:岐阜土木事務所, 国:岐阜国道事務所)	備考	調査番号
	種	地区	番号	号線						
41	市道	鶺	824	号線	鶺沼三ツ池町5丁目「石田眼科」前交差点	朝、通勤の自動車の往来が激しい。横断歩道を渡るために待っているときが大変危険。	防護柵やガードレール等の設置をしてほしい。	市:交差点南西隅切り部にグリーンベルトの設置を行い、地域での見守りについてご協力お願いし、学校において引き続き安全指導をします。	鶺沼第二小	35
42	市道	鶺	923	号線	鶺沼各務原町3丁目「キャッスルハイツ鶺沼各務原1」前交差点	朝、通勤の自動車の往来がある。横断歩道を渡るために待っているときが大変危険。	防護柵やガードレール等の設置をしてほしい。	市:防護柵を設置するスペースがありません。交差点内に赤カラー舗装します。	鶺沼第二小	36
43	市道	鶺	691	号線	みどり坂と鶺沼台南第2公園北側道路の交差点	交差点での児童と車の接触事故の危険性が高い。	車両運転者、通学児童の双方に注意を喚起する標識等を設置してほしい。	市:注意喚起看板を設置します。	鶺沼第三小	37
44	市道	鶺	332	号線	新鶺沼台通りと鶺沼第三小学校東側道路の交差点	交差点での児童と車の接触事故の危険性が高い。	車両運転者、通学児童の双方に注意を喚起する標識等を設置してほしい。	市:注意喚起看板を設置します。	鶺沼第三小	38
45	市道	鶺	630	号線	鶺沼東町8丁目50番地付近の東西道路(鶺沼第一幼稚園の南側壁面下)	直角に近い曲がり角があり、見通しが悪いので車両運転者と通学児童の接触事故の危険性が高い。	特に車両運転者に注意を喚起する標識等を設置してほしい。	市:外側線及びグリーンベルトを設置します。	鶺沼第三小	39
46	市道	鶺	452	号線	緑苑北徒歩専用道路	見通しが悪い。	防犯面における危険箇所として、警察と情報共有したい。	市:年に2回草刈りを実施します。	緑苑小	40
47	市道	鶺	522	号線	緑苑南1丁目～3丁目へ続く徒歩専用道路	草がうっそうとしていて、見通しが悪い。	防犯面における危険箇所として、警察と情報共有したい。	市:年に2回草刈りを実施します。	緑苑小	41
48	市道	鶺	511	号線	緑苑南1丁目58番地付近L字の道路	北側が法面になっていて、日当たりが悪く昼間でも薄暗い。	防犯面における危険箇所として、警察と情報共有したい。	市:防犯灯を覆っている支障木の剪定します。	緑苑小	42
49	市道	鶺	1228	号線	鶺沼地区体育館の上のガードレール(つつじが丘4丁目)	ガードレールが低く、隙間も狭いため、高い土手から下に落ちる危険性がある。	学校や地域において安全指導をしてほしい。	市:学校の登下校指導やお昼の放送などで児童に注意喚起をします。	八木山小	43
50	市道	鶺	1255	号線	「つつじが丘公園」バス停付近	見通しが悪く、飛び出し事故の危険性がある。	安全指導をしてほしい。	市:歩行者注意看板を設置します。	八木山小	44

令和5年度通学路合同安全点検等対策一覧表

通学路点検番号	路線名				通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容	要望、対策案	対策内容 (市:各務原市役所道路課等, 公:公安委員会, 県:岐阜土木事務所, 国:岐阜国道事務所)	備考	調査番号
	種	地区	番号	号線						
51	市道	鶯	869	号線	陵南地下道南側道路	「止まれ」の表示が消えていて見えない。	「止まれ」の表示を塗り直してほしい。	警察:塗り直します。	陵南小	45
52	県道				木曾川街道の横断歩道(鶯沼大伊木町2丁目183番地付近)	木曾川街道を南北に渡る横断歩道の南側の部分が薄くなってきている。	塗り直してほしい。	警察:塗り直します。	陵南小	46
53	市道	鶯	331	号線	木曾川街道の横断歩道から北上する道路	グリーンベルトが部分的に薄くなってきている。また、歩道の白線が薄くなってきている部分もある。	白線とグリーンベルトを塗り直してほしい。	市:外側線及びグリーンベルトを引き直します。	陵南小	47
54	県道				各務おがせ町9丁目169番地～170番地あたりのおがせ街道	登下校時におがせ街道沿いの路側帯を通行するが、白線が消えており大変危険。昨年度申請時と比べると車道と一体化している。	外側線の引き直しとグリーンベルト、防護柵の設置をしてほしい。	県:外側線を引き直します。	各務小	48
55	市道	各	450	号線	各務西町6丁目99番地から144番地へ渡る道路(各務小西の南北道、おがせ街道に抜ける道)	おがせ街道から北側へ抜ける道として多くの自動車が行き交うが、安全対策がない。	横断歩道及び標識の設置を希望。	市:幅員が狭くなることわかる外側線を引き直します。	各務小	49
56	市道	各	1	号線	北島団地へ渡る横断歩道	須恵からおがせ町へ抜ける道であり、多くの車両が速度を上げて走行している。カーブの出(入)口に横断歩道があり大変危険であるにもかかわらず、白線が消えかかっている。	横断歩道、スピード抑制カラー、グリーンベルトを塗り直してほしい。	市:赤カラー舗装及びグリーンベルトを引き直します。	各務小	50
57	市道	各	450	号線	各務保育園西側の横断歩道及び小学校へ続く道路	車が一台通れる幅員であるが、登校時には車両と児童が同時に通行(走行)しており、見まもり隊の方がついていても危険を感じる。	横断歩道の塗りなおしとスピード抑制カラーの新設。学校への道にはグリーンベルトの設置。	市:赤カラー舗装をします。	各務小	51
58	市道	各	1	号線	「各務おがせ町4丁目」交差点	南北の交通量が多く、スピードを出す車両も多い。	南北の道路を渡る横断歩道の前後にスピード抑制するカラー舗装をしてほしい。	市:信号のある交差点であるため、赤カラー舗装は見送らせていただきます。地域での見守りについてご協力お願いし、学校において引き続き安全指導をします。	各務小	52
59	市道	各	5	号線	各務おがせ町 交差点	交差点待場が危険である。	防護柵の設置をしてほしい。	市:防護柵設置工事を予定しています。	各務小	75
60	市道	鶯	984	号線	市道鶯984号線(各務おがせ町9丁目)	通学路に歩道がないため、危険である。	歩道を整備してほしい。	市:歩道の整備を予定しています。	各務小	78

令和5年度通学路合同安全点検等対策一覧表

通学路点検番号	路線名				通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容	要望、対策案	対策内容 (市:各務原市役所道路課等, 公:公安委員会, 県:岐阜土木事務所, 国:岐阜国道事務所)	備考	調査番号
	種	地区	番号	号線						
61	市道	各	1	号線	市道各1号線(各務おがせ町2丁目)	通学路である橋の前後に歩道がないため、危険である。	歩道を整備してほしい。	市:歩道の整備を予定しています。	各務小	79
62	市道	蘇北	286	号線	蘇原古市場町3・4・5丁目の境界となる交差点付近で、米通りから新境川にかかる橋(東泉橋)の間の歩道(電柱と40km速度規制の標識の間)	歩道にくぼみがあり、水たまりができるため、雨が降ると歩きにくい。そのため、児童は車道と歩道の間にある緑石を傘を差しながら歩き回避している。車道は通勤等で交通量も多く、大変危険な状態である。	舗装工事をして平らにし、水たまりが出来ないようにしてほしい。	市:水がたまらないように舗装を補修します。	蘇原第一小	53
63	市道	蘇北	559	号線	外山町こども広場から南交差点までの歩道(蘇原駅前通り)	歩道を歩いているときなり側溝が急に出てくる。何も対策が取られていないため、大変危険な状態である。	フェンスやボールの設置をしてほしい。	市:ポストコーンを設置します。	蘇原第一小	54
64	市道	蘇北	464	号線	「無染寺」東側にある精米所付近の道路(蘇原寺島町2丁目)	本来の通学路には白線がなく、反対側に白線と緑色の安全帯が作られている。横断するところが曖昧で危険であり、どのように誘導したらよいか地域でも困っている。	本来の神社側の程に白線と緑色の安全帯を塗装してほしい。また、今ある反対側の白線等の塗装は無くしてほしい。	市:神社側に外側線とグリーンベルトを設置します。	蘇原第一小	55
65	市道	蘇北	453	号線	野口町1の交差点を南の蘇原中学校東側につながる東西道路	朝の通勤時に信号の抜け道として進入してくる車が大変危ない。	蘇原中央通りから分かるように「通学路」という標識を設置して注意喚起してほしい。	市:通学路看板を設置します。	蘇原第一小	56
66	市道	蘇北	390	号線	花園町4丁目(「ひしの寿司」・「仙源居」)付近交差点	交通量が多く、坂道になっているためスピードを出して走る車が多く危険である。その状況の中、信号機もないため、なかなか車が止まってくれず、児童にとっては横断のタイミングを計れず、大変危険である。	児童が横断する際、安全に渡れるように押しボタン式の信号機の設置をしてほしい。	警察:設置条件に合致せず、設置は出来ません。 市:地域での見守りについてご協力お願いし、学校において引き続き安全指導をします。	蘇原第一小	57
67	市道	蘇北	396	号線	市道蘇北396号線(蘇原吉野町地内)	交通量が多いが歩車分離出来ていない。	歩道を設置してほしい。	市:歩道の整備をしています。	蘇原第一小	69
68	市道	蘇北	84	号線	蘇原伊吹町 交差点	交差点待場が危険である。	防護柵の設置をしてほしい。	市:防護柵設置工事を予定しています。	蘇原第一小	74
69	市道	蘇南	100	号線	いちよう通りのアスカ薬局北信号交差点	大雨時、水たまりができて、側溝から水が溢れる。溢れた水で、児童たちが横断歩道を渡れず、信号が点滅してしまう。	側溝の水が溢れないようにしてほしい。	市:街渠樹の清掃を実施します。	蘇原第二小	58
70	市道	蘇南	69	号線	蘇原村雨町の民地壁面の亀裂	通学路に面している壁が地震の際に、崩落して児童がけがをする可能性がある。	崩落対策をしてほしい。	市:事業者へ適正な管理をお願いしたところ、定期的に点検を行っていますと回答をいただいています。	蘇原第二小	59

令和5年度通学路合同安全点検等対策一覧表

通学路点検番号	路線名				通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容	要望、対策案	対策内容 (市:各務原市役所道路課等, 公:公安委員会, 県:岐阜土木事務所, 国:岐阜国道事務所)	備考	調査番号
	種	地区	番号	号線						
71	市道	蘇南	53	号線	JR踏切(六軒踏切)	JR踏切の幅が狭く、朝、名鉄六軒駅へと向かう人と児童と車とが混雑している。	踏切幅を広くしてほしい。 朝、旗当番で立つ側の交差点を整備してほしい。	市:現在踏切幅(歩道設置)に向け、関係機関と協議を行っておりますが、早急な対応は困難です。地域での見守りについてご協力お願いし、学校において引き続き安全指導をします。	蘇原第二小	60
72	市道	蘇南	53	号線	名鉄とJR間の南北道路(蘇原中央通り、特に「名鉄協商の駐車場」から「プリニー本社ビル」)	地下道より北側の歩行道路は整備されたが、名鉄とJRの間は整備されていなく、道路は狭く、タイルで雨の日や雪の日は低学年の子が滑ってけがをしている。	歩行道路を整備してほしい。	市:歩道のバリアフリー化のため道路工事を予定しています。	蘇原第二小	61
73	市道	蘇南	53	号線	蘇原中央通りの地下道(六軒地下道)	電気が切れている。ゴミが落ちていたり、ライターが落ちていたりしている。	地下道の整備・清掃をしてほしい。 パネルやタイルを貼るなど明るい地下道にしてほしい。	市:地下道を清掃し、破損した照明灯を取り替えます。	蘇原第二小	62
74	市道	蘇南	53	号線	市道蘇南53号線(蘇原柿沢町ほか地内)	歩道が滑りやすく、段差がある。	歩道の滑りや段差の改善をしてほしい	市:歩道のバリアフリー化のため道路工事を予定しています。	蘇原第二小	70
75	市道	蘇南	2	号線	市道蘇南2号線(蘇原三柿野町外地内)	交通量が多いが、歩車分離できていない。	踏切を広くしてほしい。	市:JR三柿野踏切に歩道を設置しています。 名鉄六軒4号踏切においては、早期の対応は困難なため、地域での見守りについてご協力お願いし、学校において引き続き安全指導をします。	蘇原第二小	71
76	市道	各	378	号線	県道長森各務原線(おがせ街道)と「駒場橋」へと続く南北道路の交差点(県道長森各務原線と市道各378号線の交差点)	スピードを出す車が多く、なかなか渡れない。	通学路のため、車のスピードを落とす対策をしてほしい。	市:公安委員会に信号機設置の要望をしています。地域での見守りについてご協力お願いし、学校において引き続き安全指導をします。	中央小	63
77	市道	各	378	号線	上記より、一つ南の交差点	スピードを出す車が多い、歩道が狭い。	通学路のため、車のスピードを落とす対策をしてほしい。	市:現在道路改良工事によって歩道を整備しています。地域での見守りについてご協力お願いし、学校において引き続き安全指導をします。	中央小	64
78	市道	各	378	号線	上記よりさらに一つ南の交差点	スピードを出す車が多い、歩道が狭い。	通学路のため、車のスピードを落とす対策をしてほしい。	市:現在道路改良工事によって歩道を整備しています。地域での見守りについてご協力お願いし、学校において引き続き安全指導をします。	中央小	65
79	市道	蘇北	711	号線	東海中央病院の南の道路から丸武(ウナギ屋さん)までの東西の道路	スピードを出す車が多い、見通しが悪い。	通学路のため、車のスピードを落とす対策をしてほしい。	市:減速マークを書き直します。	中央小	66
80	市道	鵜	1422	号線	鵜沼三ツ池歩道橋取付道路	横断歩道橋が劣化してきていて、危険である。	横断歩道橋を利用して安全に通行できるようにしてほしい。	市:横断歩道橋の更新工事をしています。	中央小	72