

■要安全確認計画記載建築物(通行障害既存耐震不適格建築物)

NO	建築物の名称	建築物の位置	建築物の用途	耐震診断の方法の名称	構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価 ※	耐震改修等の予定		備考
						内容	実施時期	
1	NTT鶉沼ビル	各務原市各務おがせ町9-442	電報電話局	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(1977年版)	Is/Iso=1.66			

※ Is/Iso \geq 1.0 の場合、大規模な地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が低い